

государственное автономное учреждение
дополнительного образования
Свердловской области
спортивная школа

олимпийского резерва «Аист»

Российская Федерация,
622002, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Долгая, д. 1
тел. (3435) 41-81-17

Электронная почта: info@aist-tramplin.ru

ИНН/КПП 6623036503/662301001

Президенту
Федерации прыжков на лыжах с
трамплина и лыжного двоеборья
России

Д.Э. Дубровскому

«16» апреля 2024 г. № 206
на № _____ от «__» _____ 2024 г.

Уважаемый Дмитрий Эдуардович!

ГАУ ДО СО «СШОР «Аист» информирует Вас, что для поддержания рабочего состояния трамплинного комплекса необходимо выполнить следующие регламентные работы:

В рамках своевременной и качественной подготовки спортивных сооружений к зимнему периоду, в учреждении задействована система оснежения. В которую в том числе входят девять снегогенераторов. На данный момент три снегогенератора вышли из строя по причине поломки компрессоров. Отсутствие в работе этих снегогенераторов значительно удлиняет время оснежения, что сказывается на несвоевременной подготовке спортивных сооружений. Ремонт данных компрессоров невозможен, требуется их замена. Стоимость трех компрессоров для снегогенераторов составляет 2 234 000 руб.

В учреждении, в зимний период непрерывно эксплуатируются три снегоуплотнительные машины. В данный момент, для поддержания техники в исправном состоянии требуется проведение ремонтных работ. Стоимость запчастей для выполнения ремонта техники составляет 12 145 000 руб.

В летний период требуется постоянный покос травы на горах выката трамплинов, лыжных и горнолыжных трассах. Имеющийся на балансе учреждения минитрактор садовый Viking MT6127 ZL (мощность двигателя 19 л.с.) 2012 года выпуска. Моторесурс изношен и он требует постоянных профилактических и текущих ремонтов. Кроме того, не всегда хватает мощности

и технической возможности для выполнения необходимых работ. Требуется приобретение садового трактора. Стоимость 700 000 руб.

Для пополнения технического водоема в период оснежения необходимо устройство водозаборной скважины. Оснежение в более ранние сроки позволит раньше начать учебно-тренировочный процесс в зимний период. В настоящее время объем воды в техническом водоеме недостаточен для своевременного оснежения всех спортивных сооружений учреждения. Стоимость насоса 219 600 руб.

Весь летний период на лыжероллерной трассе учреждения проходит непрерывный учебно-тренировочный процесс и проходят соревнования. Состояние лыжероллерной трассы в данный момент травмоопасно для проведения учебно-тренировочного процесса. Проведено обследование специализированной организацией и выдано заключение о необходимости замены верхнего слоя асфальтового покрытия. На текущий ремонт асфальтового покрытия лыжероллерной трассы необходимо 10 678 800 руб.

В ходе длительной эксплуатации посадочной площадки нижней станции ГПКД вышли из строя как деревянный настил, так и деревянные несущие балки. Площадка открытого исполнения не защищена от осадков. Аварийное состояние площадки угрожает безопасности пассажиров канатной дороги. На текущий ремонт деревянного настила нижней станции ГПКД необходимо 893 500 руб.

В ходе проведения ревизии электроосвещения комплекса трамплинов выявлено, что часть прожекторов на 8-ми мачтах освещения не работает. Причина: перегорание ламп, выход из строя розжига прожекторов, многочисленные обрывы кабеля. Отсутствие качественного освещения ставит под угрозу безопасность спортсменов во время прыжков как при проведении соревнований, так и во время учебно-тренировочного процесса. На текущий ремонт электрооборудования мачт освещения комплекса трамплинов необходимо 9 066 000 руб.

Деревянные борта гор приземления и выката трамплинов находятся в аварийном состоянии. Необходима замена досок, облицовка ограждения горы приземления трамплинов, и их антисептическое покрытие тонирующим

антисептиком «Сенеж». На текущий ремонт ограждения горы приземления и зоны выката трамплинов К-40, К-60, К-90, К-120 необходимо 9 324 400 руб.

Резиновое покрытие вдоль лыжни разгона трамплинов К-90 и К-120 в ходе длительной эксплуатации вышло из строя. Требуется замена на покрытие «искусственная трава». Стоимость 150 000 руб.

Для обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса требуется установка дополнительных смоподнимающихся легких стартовых лавок (10 шт.). Стоимость 200 000 руб.

В ходе эксплуатации трамплинов борта горы разгона трамплинов, выполненные из оргстекла, имеют затертости, трещины, что мешает качественной TV трансляции при проведении международных мероприятий. Требуется частичная замена на монолитный поликарбонат. Работы будут выполняться силами работников учреждения. На расходы, связанные с приобретением поликарбоната для замены органического стекла ограждения лыжни разгона трамплинов на листы монолитного поликарбоната толщиной 10 мм требуется 982 100 руб.

В период проведения соревнований требуется в кратчайшие сроки проводить обдув лыжни разгона. Имеющиеся ранцевые воздуходувные устройства имеют сильный износ и их количество недостаточно. Необходимо приобретение 10-ти ранцевых воздуходувных устройств. Их стоимость 760 000 руб.

На территории комплекса ГАУ СО СШОР «Аист» расположены 4 трамплина разной мощности: К-40, К-60, К-90, 120. Они оснащены одной канатно-буксировочной дорогой, которая не справляется с пропускной способностью, когда одновременно задействованы все трамплины. Также при тренировочных мероприятиях только на малых трамплинах (К-40, К-60), использовать пассажирскую канатно-буксировочную дорогу нецелесообразно как экономически, так и технически. Строительство дополнительной буксировочно-канатной дороги позволит увеличить пропускную способность комплекса трамплинов. Улучшится качество подготовки спортсменов, будет совершаться большее количество прыжков.


На выполнение строительно-монтажных работ буксировочно-канатной дороги необходимо 97 181 900 руб.

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353 об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований на комплексе трамплинов и лыжных трассах необходимо установить 3 (три) модульных здания для обеспечения контрольно – пропускного режима (КПП). Стоимость 1 860 000 руб. (одно модульное здание с монтажом 620 000 руб.)

Итоговая стоимость для реализации проектов на трамплинном комплексе ГАУ ДО СО «СШОР «Аист» составит 146 395 300,00 руб.

Просим Вас рассмотреть возможность содействия в реализации данных проектов.

С уважением,
директор
ГАУ СО СШОР «Аист»



Я.И. Миленкий